

**INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ORAZ WYMAGANIACH BHP OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE ENEA
ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. PODCZAS ODBIORU UPS TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM**

I. PRZED WJAZDEM NA TEREN ELEKTROWNI POŁANIEC NALEŻY zapoznać się z informacją o zagrożeniach oraz z wymaganiami bhp i ppoż. obowiązującymi na terenie Elektrowni Połaniec.

UWAGA! Wjeżdżając na teren Enea Elektrownia Połaniec S.A. Kierowca powinien być ubrany w długie spodnie i wyposażony w następujące środki ochrony indywidualnej: hełm ochronny, buty ochronne, okulary ochronne, maseczkę przeciwpyłową, kamizelkę/ kurtkę ostrzegawczą.

II. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC w punktach załadunku UPS zostały zidentyfikowane n/w zagrożenia:

- potrącenie przez inne środki transportu,
- potknięcie, poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie,
- upadek na niższy poziom,
- zapylenie,
- zapróśzenie oczu,
- spadające lub wyrzucone przedmioty,
- ruchome części maszyn,
- ostre lub wystające przedmioty
- transportowane pionowo lub poziomo materiały, przedmioty, maszyny, urządzenia i ich elementy

UWAGA! Zobowiązuje się kierowców do stosowania na całym terenie chronionym Elektrowni Połaniec butów ochronnych, hełmu ochronnego i kamizelki/kurtki ostrzegawczej, a w miejscach załadunku dodatkowo okularów ochronnych i maseczki przeciwpyłowej.

III. W TRAKCIE PRZEBYWANIA NA TERENIE CHRONIONYM ELEKTROWNI POŁANIEC ORAZ WYKONYWANIA PRAC NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ do znaków przedstawionych w poniższej tabeli:

	ZAKAZ PRZEJŚCIA!		NAKAZ UŻYWANIA OKULARÓW OCHRONNYCH
	ZAKAZ WSTĘPU DLA OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH		NAKAZ NOSZENIA OCHRONY GŁOWY
	ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIĄ		NAKAZ UŻYWANIA KAMIZELEK/KURTEK ODBŁASKOWYCH
	NAKAZ STOSOWANIA OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH – MASKI PRZECIWPYŁOWEJ		NAKAZ STOSOWANIA OBUWIA OCHRONNEGO

W MIEJSCU ZAŁADUNKU NALEŻY:

- 1) Załadunek prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności tylko i wyłącznie w obecności pracownika Enea Bioenergia sp. z o.o., stosując się do wymagań przepisów i zasad BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa obowiązujących w tym zakresie.
- 2) Bezwzględnie stosować środki ochron indywidualnych takie jak: okulary ochronne, hełm ochronny, kamizelka/kurtka odblaskowa, obuwie ochronne, maska przeciwpyłowa.
- 3) Zapewnić należyty stan techniczny samochodu po zakończonym załadunku, który jest wymagany przepisami ruchu drogowego.

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA,

- 1) W sytuacjach awaryjnych i nietypowych (np. wypadek, pożar, awaria urządzeń rozładunkowych, zmiana organizacji ruchu itp.) bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Enea Bioenergia sp. z o.o.
- 2) Należy informować obsługę o zagrożeniach zauważonych podczas wykonywania pracy na terenie Elektrowni Połaniec.

III. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU , NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB POŻARU

1) W RAZIE WYPADKU LUB NAGŁEGO ZACHOROWANIA, POŻARU, ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA:

- **DZWONIĆ POD NUMER ALARMOWY 66 66 LUB (Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO)**
- **+48 15 - 865 66 66;**
- **BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ POLECEŃ PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE ORAZ WYDAWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ENEA BIOENERGIA SP. Z O.O. LUB INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH AKCJĄ.**

Mapa lokalizacyjna miejsc załadunków UPS na terenie
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

